



# COMUNE DI VILLA-MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (PAO 2018-2019-2020) LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE, I° STRALCIO ANNUALITA' 2018 - LOTTO N. 7  
- INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO

CUP: F27H18000700002

Estensore :		<b>UFFICIO TECNICO COMUNALE</b> Piazza della Pace, 1 - 42030 Villa Minozzo – RE Tel. 0522-801122, fax 0522-801359, E-mail: <a href="mailto:albertini@comune.villa-minozzo.re.it">albertini@comune.villa-minozzo.re.it</a> ,	
Titolo			
Elaborato:		Tav n.:	<b>8</b>
<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>			
Villa Minozzo: 29/05/2018		Scala:	<b>1:</b>
IL SINDACO LUIGI FIOCCHI	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO geom. Andrea Guiducci	IL PROGETTISTA geom. Danilo Albertini	

## PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

### Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera

Comportamento dell'opera ed indicazione dei corpi di mestiere	Indispensabile	Cadenza	Rischi potenziali	Attrezzature di sicurezza in esercizio	Dispositivi in locazione
Muro di sostegno e di cinta in via San Venerio, controllo eventuali parti ammalorate del cemento armato ed eventuale restauro e ricostruzione parti ammalorate Via Pradancino	Si	A guasto	Rischio di elettrocuzione, schiacciamento, taglio e caduta dall'alto	Sabbiatrice, smerigliatrici e pompa spruzzatrice	Ponteggio/o trabattello
Muro di sostegno sostegno e di cinta in via San Venerio, controllo eventuali parti ammalorate della muratura in sassi a filaroni con particolare attenzione ai giunti in malta cementizia	Si	A guasto	Rischio di elettrocuzione, schiacciamento, taglio e caduta dall'alto	Sabbiatrice, smerigliatrici, martello demolitore	Ponteggio/o trabattello
Pozzetti, caditoie, sifoni e tratti di fognatura di impatto al collettore fognario principale C.so Prampa, controllo eventuali parti ammalorate dei pozzetti e stabilità delle caditoie e delle parti di ammassamento dei telai in ghisa al piano viabile ed eventuale restauro e ricostruzione parti ammalorate	Si	A guasto In relazione alle parti in cls dei pozzetti e degli ammassamenti dei telai delle caditoie al piano viabile, semestrale per la parte della pulizia dei sifoni e dei pozzetti	Rischio di elettrocuzione, rischio chimico per contatto con liquame fognario e di essere bagnati durante le manovre di espurgo	martello demolitore, cazzuola badile	Autocisterna attrezzata per espurghi
Ringhiera in profilati zincati in Via dell'Oratorio, controllo dei connettori di ancoraggio alla muratura	Si	A guasto	Rischio elettrocuzione, caduta dall'alto	Tassellatore	Ponteggio o/o trabattello
In tutte le strade in cui è previsto il taglio delle piante nell'area di rispetto del corpo stradale, occorre predisporre il taglio delle piante di ricrescita	Si	Biennale	Rischio, di taglio e di essere colpiti da sassi o pezzi di legno durante le operazioni di decespugliamento	Motosega decespugliatore	Trattore attrezzato con braccio meccanico e dispositivo di taglio e/o estirpazione a zappette o equivalente
Pavimentazione stradale in binder o conglomerato bituminoso per tappeto d'usura, controllo e ripresa abrasioni e/o buche in tutte le strade comunali oggetto di intervento	Si	Biennale	Rischio chimico	Spruzzatrice e piastra vibrante	